

Dto. M. N° 10. ALCAPARROSA

MINA N° 34 SAN JUAN.

(Actuación N° 347.888/56)



MARCA REGISTRADA

MINA "LA POBRECITA"

SULFATO de MAGNESIA

566

N°

Ficha Mina Nº SJ-10-34
Dpto. M. Nº 10 Alcaparrosa
Mina nº 34 - San Juan .-

MINA : " LA POBRECITA "
MINERAL : SULFATO DE MAGNESIA
ACTIVIDAD: PARALIZADA .→

1.- Situación legal:

Numero de expediente de iniciación 116-M-40 Inscrita en el Registro de Minas bajo el Nº 1111 al folio 178.-

Estado actual del trámite legal : Mensurada, con mensura aprobada con resolución Nº 145-DM. de 1948 de una pertenencia de 200 x 300 metros .-
Concesionario ; Francisco Merino S.

2.- Ubicación y vías de acceso :

La Mina La Pobrecita se ubica en el Dto. Minero Nº 10, Dpto. de Calingasta en los cerros del campo El Rincon o Alcaparrosa, que componen las estratificaciones de la Pre-Cordillera de los Andes, en la margen derecha del Rio de Los Patos a una altura media de 15500 m.s.n.m. y 143 km. hacia el Oeste de la ciudad de San Juan, desde la cual esta unida por la ruta Nacional Nº 20 y camino provincial Pte. floca, ambos en buenas condiciones de transito .-

Centro de aprovisionamiento : Calingasta a 9 km.
Estación de embarque : San Juan . a 141 km.
Itinerario : Pasando 800 metros del km. 141 de la ruta San Juan-Barreal, se aparta una huella hacia el este, internandose por una quebrada angosta. A 900 m. de su iniciación se encuentra el mojon esquinero S.O. (Nº 1) de la mina La Pobrecita "

3.→ Recursos Naturales in

La fuente de provisión de agua potable mas cercana es el Rio Los Patos que esta aproximadamente a 1.000 metros de distancia .-
Vegetación : Muy escasa .-

4.- Condiciones climáticas :

Verano : Templado .
Invierno : algo frío , con temperaturas de hasta 10º C. bajo cero .- Ambiente Seco .-
Los trabajos mineros pueden desarrollarse todo el año .-

5.- Campamentos, Instalaciones Superficiales y equipo :

No existen .-

6.- Labores Mineros :

Solamente existen labores de pirquino, que consisten en pequeños socavones de 8 a 10 m. de profundidad, practicados en la zona mas mineralizadas .-

7.- Fortificaciones :

No existen .-

8.- Yacimiento -Mineralización :

El yacimiento consiste en lentes o mantos muy irregulares de unos 20 cm. de espesor intercala--

///////

/////

dos entre estratos muy fracturados de esquistos pizarrosos algo alterados .-


9.- Datos Generales :


Esta mina aunque actualmente paralizada ha sido trabajada por tres o cuatro obreros pirquineros extrayendose algunas toneladas de mineral .-

10 .- Apendice :-

- a) Plano de mensura .-
- b) Croquis de Ubicacion .-


San Juan . 21 de mayo de 1956 .-


Abraham Pizzi


Hector R. Muñoz

PODER EJECUTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA


FOTOGRAFIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION REALIZADA A LA MINA
" LA POBRECITA " EN EL DEPARTAMENTO DE CALINGASTA.-



Vista parcial del yacimiento y labores de extracción.-

Handwritten signature or initials





Mina "La Pobre cita"
~. Ubic. y Vias de Acceso. ~

Handwritten notes in the bottom left corner, including a signature and the number '412'.