



Angaco. S. Juan. Terremoto 1894. 27/A



Catedral. La Rinza. Terremoto 1892.
27/X



Establecimiento de fundición Malimán. S. Juan.
Fotografía 1894. 217/5



Rajaduras en el suelo, salida de agua fangoso
con formación de conos

Angaco. Terremoto 1894. 27/X.
S. Juan



St. Clara. Guandacol. La Rioja.
Terremoto 1894 27/X



Angaco. S. Juan. Terremoto 1894 27/12